

附件

序号	点位	暗访发现问题
1	华为青浦研发中心 E 组团	1. 出入口测温枪故障，无法使用。临时外出工人返回工地时未查验健康码、48 小时内核酸阴性证明，未测温。 2. 出入口未设置车辆进场过渡区，外来车辆进入时未进行消杀。 3. 工人隔天做一次抗原检测，未做到不低于每天 1 次的频率。 4. 未对政府部门等临时到访人员记录活动轨迹。 5. 食堂采购等风险较高人员与其他人员混住。食堂就餐时存在人员集聚，未落实单人单桌或单人独格。食堂未每餐后进行食物留样。 6. 消毒记录未张贴在办公区等醒目位置，且未标注消毒剂名称及浓度。 7. 未设置专门回收口罩垃圾桶。
2	华为青浦研发中心 D 组团	1. 出入口测温枪故障，无法使用。 2. 随机抽查部分安保人员，未落实每 48 小时 1 次核酸检测要求，7 月 19 日-23 日仅做 1 次。 3. 安保、食堂采购等风险较高人员与其他人员混住。 4. 未对政府部门等临时到访人员记录活动轨迹， 5. 未设置专门回收口罩垃圾桶。门卫室外有医废垃圾袋敞口堆放。
3	地铁 17 号线西延伸工程(东方绿舟-西岑段)	1. 出入口未设置车辆进场过渡区，外来车辆进入时未进行消杀。 2. 消毒不规范。生活区室内、办公区会议室每日消杀 2 次，不符合每日 3 次要求。办公区消毒记录存在提前记录情况，下午暗访时显示当天 18 时 35 分已消毒，且未张贴于醒目位置。 3. 生活垃圾随处堆放，办公区卫生间未配备洗手液。 4. 未对政府部门等临时到访人员记录活动轨迹。 5. 未设置专门回收口罩垃圾桶。
4	白鹤镇社区服务中心新建工程， 鹤祥路外青松公路	1. 出入口未设置车辆进场过渡区，外来车辆进入时未进行消杀。 2. 临时隔离区未设置视频监控，且每日消杀 3 次，不符合每日 4 次要求。 3. 食堂未每餐后进行食物留样。 4. 未对政府部门等临时到访人员记录活动轨迹。 5. 未设置专门回收口罩垃圾桶。

建设工程疫情防控暗访点位清单及问题记录