

# 上海市青浦区建设和管理委员会文件

青建管〔2022〕271号

## 青浦区2022年12月份扬尘专项月度检查通报

各相关单位：

12月13日-12月14日，区建管委会同区生态环境局、城管执法局、房管局等相关单位组成专项检查组，针对2022年第三季度建设领域扬尘数据偏高的项目，开展了专项现场扬尘检查，现将具体检查情况通报如下：

### 一、检查范围

本次专项检查共检查了9个项目（详见表1）。

| 序号 | 类型   | 项目名称                 | 备注              |
|----|------|----------------------|-----------------|
| 1  | 建筑工地 | 华为上海青浦研发生产项目（B组团）-7号 | 2022年第三季度扬尘数据偏高 |

|   |        |                                 |  |
|---|--------|---------------------------------|--|
| 2 | 建筑工地   | 华为上海青浦研发生产项目（F 组团）<br>主体（2 号机）  | 9 月份被检查项目，2022 年第三季度扬尘数据偏高                             |
| 3 | 建筑工地   | 华为上海青浦研发生产项目（C 组团）<br>（除桩基）1 号点 | 2022 年第三季度扬尘数据偏高                                       |
| 4 | 码头堆场   | 上海协茂建筑材料有限公司                    | 2021 年第四季度扬尘被约谈项目、8、<br>9 月份被检查项目，2022 年第三季度<br>扬尘数据偏高 |
| 5 | 搅拌站、码头 | 上海建工如安混凝土有限公司-3 号               | 9 月份被检查项目，2022 年第三季度<br>扬尘数据偏高                         |
| 6 | 搅拌站、码头 | 上海勤超混凝土码头                       | 2020 年第四季度约谈，2022 年第三季<br>度扬尘数据偏高                      |
| 7 | 建筑工地   | 青浦区西虹桥会卓路南侧 52-04 地块项目          | 2022 年第三季度扬尘数据偏高                                       |
| 8 | 建筑工地   | 青浦区赵巷镇崧泉路西侧 29A-04A 地<br>块项目    | 2022 年第三季度扬尘数据偏高                                       |

表 1 12 月份检查项目清单

## 二、检查内容

检查组就现场实地扬尘管控现状、管理台账等内容进行了检查，  
主要问题如下：

| 序号 | 项目名称                        | 发现问题   |
|----|-----------------------------|--|
| 1  | 华为上海青浦研发生产项目（B 组团）-7 号      | 1、主要出入口缺少车辆冲洗设备；<br>2、现场处于回填土施工阶段，道路泥泞、部分裸图未能完全覆盖；<br>3、扬尘专项方案中明确的考核等机制台账未见；<br>4、现场洒水等台账记录不规范，无法溯源； |
| 2  | 华为上海青浦研发生产项目（F 组团）主体（2 号机）  | 1、现场仍处于回填土施工阶段，道路仍存在泥泞的情况，部分裸图未能完全覆盖；  |
| 3  | 华为上海青浦研发生产项目（C 组团）（除桩基）1 号点 | 1、主要出入口车辆冲洗设备有损，应修复清理<br>2、现场有部分积灰及积水；<br>3、未见专项扬尘方案或文明施工方案<br>4、未见现场洒水台账                            |
| 4  | 青浦区西虹桥会卓路南侧 52-04 地块项目      | 1、现场共 2 台扬尘在线监测设备，其中位于项目部的监测点位安装不规范，紧贴围墙和临时用房，应移位  |

|   |                             |                    |
|---|-----------------------------|--------------------|
| 5 | 青浦区赵巷镇崧泉路西侧<br>29A-04A 地块项目 | 1、现场处于停工状态，裸土未完全覆盖 |
|---|-----------------------------|--------------------|

表 2 现场检查问题清单



图 1 华为上海青浦研发生产项目（B 组团）




图3 青浦区西虹桥会卓路南侧 52-04 地块项目

图2 华为上海青浦研发生产项目 (C 组团)

应移位设备

### 三、举一反三

针对本次检查中发现的问题，检查组对于问题严重的项目现场开具了整改单，其余项目要求于 12 月 19 日前反馈整改结果。同时区内其余项目应根据本次检查中发现的问题做好举一反三工作，具体如下：

**(一) 台账记录完善。** 请各施工单位根据现场实际情况，落实专门负责对应台账的记录，且台账记录应具备可追溯性，以便于对照分析扬尘过高的原因，并制定对应的降尘措施。如洒水台账，建议参照表 3 的模板，根据每日的实际天气情况、现场扬尘现状以及所制定的扬尘专项方案规定，安排每日洒扫任务并如实记录。同时可根据各自项目实际需求添加记录信息（天气情况、洒扫设备等）。

| 日期   | 洒扫<br>开始时间 | 洒扫<br>结束时间 | 天气 | 洒扫部位     | 执行人<br>(签字) | 检查人<br>(签字) |
|------|------------|------------|----|----------|-------------|-------------|
| 5.30 | 9:00       | 9:40       | 晴  | 道路       |             |             |
| 5.30 | 13:00      | 14:00      | 晴  | 道路、生产区域  |             |             |
| 5.30 | 16:00      | 16:20      | 晴  | 道路、车辆出入口 |             |             |
| 5.31 |            |            | 雨  |          |             |             |
| 6.1  | 10:00      | 10:30      | 阴  | 道路       |             |             |
| 6.1  | 15:00      | 15:30      | 晴  | 施工区域     |             |             |

|     |       |       |   |         |  |  |
|-----|-------|-------|---|---------|--|--|
| 6.2 | 16:00 | 17:00 | 阴 | 道路、施工区域 |  |  |
|-----|-------|-------|---|---------|--|--|

表3 洒扫记录台账建议模板

**(二) 按规安装设备。**检查中发现有项目未按相关规范、文件要求选择适宜点位安装扬尘在线监测设备，是继2021年对扬尘在线监测设备安装点位规范整改后，首次发现安装不规范点位。因该设备供应商未参加2021年组织召开的专题讨论、宣贯会，故本次不予追究。请区内各运维单位严格按照《关于进一步加强青浦区建设工程、搅拌站、码头堆场等扬尘综合整治力度的通知》（青建管〔2019〕142号）文件中的相关规范要求，指导施工单位提供符合要求的点位安装设备，确保监控数据的准确、有效，不得随意安装。对未按要求安装点位的设备供应商及施工单位，区城管执法局及区生态环境局将依据《上海市扬尘在线监测数据执法应用规定》（沪环规〔2019〕2号）相关规定，以“弄虚作假”予以处罚。

附件：《关于进一步加强青浦区建设工程、搅拌站、码头堆场等扬尘综合整治力度的通知》（青建管〔2019〕142号）

上海市青浦区建设和管理委员会  
2022年12月19日

