

上海市青浦区水务局文件

青水〔2024〕15号

青浦区水务局关于 2024 年 1 月 水利行业长效管理检查的通报

各镇人民政府、街道办事处：

根据区政府批准的相关管理办法，区水务局于 1 月份对每个镇、街道抽取 1 个行政村或居委会开展水利设施、农村生活污水处理设施长效管理工作的检查，中小河道以本月河道巡查结果为依据，现将 12 月份的检查情况通报如下：

一、总体情况

1 月共检查 11 个村居的水利设施 81 座，农污设施 43 座，镇村级河湖 2104 条，详见下表：

2024 年 1 月青浦区水利行业长效管理检查数量统计表

检查范围	水利长效管理设施		
	水利设施	中小河道	农污设施
赵巷镇	6	169	3
徐泾镇	6	127	1
华新镇	5	132	2
重固镇	5	134	4
白鹤镇	5	203	5
朱家角镇	15	279	6
练塘镇	12	359	6
金泽镇	15	347	9
夏阳街道	2	127	2
盈浦街道	2	55	1
香花桥街道	8	172	4
合计	81	2104	43

（一）水利设施长效管理

总体情况：本月累计抽查镇级水利设施 81 座，下发 38 张整改单。各街镇按照工作要求完成运行养护工作，水利设施运行管护情况总体较好。养护维修方面，个别设施仍存在养护不到位，维修不及时现象，如练塘镇东三村江东水闸控制柜外壳损坏未及时修理；运行管理方面，个别设施管理不规范，如朱家角镇杨家埭水闸未规范记录运行台账；闸容闸貌方面，个别设施仍存在乱堆杂物现象，如重固镇东山江水闸管理房内有杂物未清理；安全

管理方面，个别设施隐患整改不及时，如香花桥街道东宋水闸电压表损坏未及时修理。

工作建议：一是做好常态养护工作，严抓养护质量，经常检查，及时维修，确保设备安全可靠。二是持续落实水资源调度工作，按照方案要求，坚持开展大控制、圩区活水畅流调度。三是加强运行管理，落实持证上岗、规范操作，保障设备安全稳定运行。四是对照水利部水闸安全运行专项检查要求，落实安全生产责任，强化安全生产意识，以问题为导向，加强隐患排查整改。

（二）中小河道长效管理

总体情况：1月对全区镇村管河湖开展多轮全覆盖检查，总体情况较好，发现的4236个问题由各街镇落实处置。累计下发整改单4189张，各街镇均已有效整改。但在个别点位仍存在长效养护不到位现象，如白鹤镇俞家台河、香花桥街道鹤颈湾陆域垃圾未及时清理，影响河道环境面貌。

1月市级检查共下发整改单226张，其中养护类问题169个，监管类问题57个。截至目前所有问题均已完成整改，全区整改率100%。

工作建议：一是各街镇要尽快完成2024年河道长效管理项目招投标工作，同时确保在招标完成前河湖养护不出现断档情况，要落实好保洁人员、船只及设备，确保河道管养工作常态开展；二是各街镇要抓紧完成2023年度河道长效管理项目的资金清算，并及时拨付项目尾款，确保项目圆满收尾；三是各街镇要

按照月度挂图作战任务安排，集中开展第一轮陆域保洁专项行动，确保春节期间辖区内河湖环境面貌。

（三）农村生活污水处理设施管理养护

总体情况：本月考核结果以管网检测、现场检查和台账检查为依据。**排水管网方面**，月度共抽检污水主干管 5 公里，支连管抽检 381 条段。发现 2 级及以上缺陷 267 处，其中功能性缺陷 185 处、结构性缺陷 82 处。发现排水管网（农户）问题 49 处。**现场检查方面**，月度共检查 26 座污水处理站、17 座污水泵站，共计发现问题 102 处，部分处理站问题较为严重，如练塘镇大新村 7 号处理站自吸泵损坏、膜池无活性污泥；练塘大新村 8 号处理站除磷装置损坏、膜池无活性污泥；赵巷镇方夏村 2 号处理站好氧池填料挂膜较少。**台账检查方面**，月度共检查设施巡检、养护、维修等 13 项台账资料，部分街镇台账资料问题较多，如：香花桥街道 12 月电费账单 3 座设施未提供。

工作建议：一是**落实安全隐患排查工作**。街镇管理部门应全面开展安全隐患排查，落实好节后安全生产和消防安全相关工作，加大隐患排查整治力度，消除安全管理死角盲区。二是**强化长效管理机制**，各街镇应落实主体责任，积极落实管养措施，督促养护单位加大设备和专业技术人员投入，及时落实问题整改，对活性污泥偏少、未挂膜等问题应加快整改落实。三是**强化运维监管力度**，各街镇应提高设施现场检查频次和运维台账质量，严格落实运维管理办法相关要求，针对问题站点，务必做到亲自把

关，狠抓落实，全面提高街镇运维监管水平。

二、检查结果

根据检查小组对各街镇的现场评分，1月份水利行业长效管理检查结果如下：

2024年1月青浦区水利行业长效管理检查考核结果表

总体评价	水利设施运行维护	中小河道管理养护	农污处理系统管理养护
好	华新镇	华新镇	徐泾镇
	夏阳街道	夏阳街道	夏阳街道
	盈浦街道	徐泾镇	
	赵巷镇	赵巷镇	
	白鹤镇	盈浦街道	
	徐泾镇	重固镇	
	金泽镇	朱家角镇	
	朱家角镇	金泽镇	
	重固镇	练塘镇	
	练塘镇	香花桥街道	
	香花桥街道	白鹤镇	
较好			赵巷镇
			盈浦街道
			华新镇
一般			朱家角镇
			重固镇
			香花桥街道
			白鹤镇
			金泽镇
			练塘镇

特此通报。

附件：2024 年 1 月水利行业长效管理检查问题汇总表

上海市青浦区水务局

2024 年 2 月 26 日

抄送：肖辉副区长，市水利管理事务中心，区财政局、区生态环境局、区农业农村委、区绿化市容局。

上海市青浦区水务局办公室

2024 年 2 月 26 日印发

附件

2024 年 1 月水利行业长效管理检查问题汇总表（赵巷镇）

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
1 月区级整改单	和睦村等	中小河道	垂姚新开河泾等 169 条河段	陆域、水域垃圾未清理等 274 个 点位	及时清理	
S240101	垂姚村	水利设施	垂姚泵闸	绝缘垫老旧，未及时更换	加强安全管理，及时更 换绝缘垫	
S240102	垂姚村	水利设施	姚家浜水闸	管理房照明设施损坏未及时修理	加强设施设备巡查，及 时修理照明设施	
0001489-1	方夏村	处理站	方夏村 2 号处理站	好氧池填料未挂膜	调节运行参数	
C2401060	和睦村	提升泵站	和睦村 5 号提升泵 站	未按要求开展电控柜检查	及时整改	
W2401004	方夏村	排水管网 （农户）	方夏村	方夏村 190 号没有井盖	及时整改	
W2401005	方夏村	排水管网 （农户）	方夏村	方夏村 202 号污水直排	及时纳管	

2024 年 1 月水利行业长效管理检查问题汇总表（徐泾镇）

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
1 月区级整改单	连庵村等	中小河道	姚河浜等 127 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 229 个点位	及时清理	
S240103	连庵村	水利设施	姚河浜泵闸	未规范记录运行台账	加强运行管理,按实规范台账记录	
S240104	陆家角村	水利设施	花桥港东水闸	窗户把手损坏未及时修理	加强巡查,及时修理窗户	
S240105	陆家角村	水利设施	花桥港西泵闸	液压启闭机保护罩破损未及时修理	加强安全管理,及时修理保护罩	
0001488-1	蟠龙居委	提升泵站	蟠龙居委 1 号提升泵站	法兰处渗水	及时检修	

2024 年 1 月水利行业长效管理检查问题汇总表（华新镇）

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
1 月区级整改单	朱长村等	中小河道	朱长八号河等 132 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 173 个点位	及时清理	
S240106	叙中村	水利设施	八号河水闸	未规范记录运行台账	加强运行管理，按实规范台账记录	
C2401006	嵩山村	提升泵站	嵩山村 5 号提升泵站	电控柜外壳未接地	及时检修	
C2401007	嵩山村	提升泵站	嵩山村 4 号提升泵站	电控柜外壳未接地	及时检修	
W2401017	马阳村	排水管网（农户）	马阳村	马阳村 253 号污水井盖破损	及时更换	
W2401018	马阳村	排水管网（农户）	马阳村	马阳村 256 号污水直排	及时纳管	
W2401019	马阳村	排水管网（农户）	马阳村	马阳村 268 号污水直排	及时纳管	
W2401020	马阳村	排水管网（农户）	马阳村	马阳村 295 号污水直排	及时纳管	

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
W2401021	马阳村	排水管网 (农户)	马阳村	马阳村 300 号污水直排	及时纳管	
W2401022	马阳村	排水管网 (农户)	马阳村	马阳村 334 号污水直排	及时纳管	

2024 年 1 月水利行业长效管理检查问题汇总表（重固镇）

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
1 月区级整改单	郑店村等	中小河道	东长泾等 134 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 320 个点位	及时清理	
S240107	回龙村	水利设施	王家浜水闸	窗户有损坏未及时修理	加强巡查，及时维修窗户	
S240108	回龙村	水利设施	东山江水闸	管理房内有杂物未清理	加强闸区巡查，及时清理杂物	
S240109	新丰村	水利设施	乍家浜水闸	闸门控制柜按键损坏未及时修理	加强安全管理，及时修理控制柜按键	
0000301-1	徐姚村	处理站	徐姚村 10 号处理站	鼓风机噪音大	及时检修	
0000301-2	徐姚村	处理站	徐姚村 10 号处理站	鼓风机压力表损坏	及时检修	
0000301-3	徐姚村	处理站	徐姚村 10 号处理站	膜压表读数为 91.5 千帕	调节运行参数	
0000302-1	徐姚村	处理站	徐姚村 11 号处理站	电控柜外壳未接地	及时检修	
0000302-2	徐姚村	处理站	徐姚村 11 号处理站	滤料干涸	及时整改	

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
0000302-3	徐姚村	处理站	徐姚村 11 号处理站	格栅未安装	及时加装	
0000302-4	徐姚村	处理站	徐姚村 11 号处理站	采样井脏污	及时清洗	
0000302-5	徐姚村	处理站	徐姚村 11 号处理站	采样井无标识	及时整改	
0000304-1	中新村	处理站	中新村 4 号处理站	好氧池滤料使用不规范	及时整改	
0000304-2	中新村	处理站	中新村 4 号处理站	出水水质发灰	调节运行参数	
C2401052	徐姚村	处理站	徐姚村 12 号处理站	电控柜外壳未接地	及时检修	
W2401006	新丰村	排水管网（农户）	新丰村	新丰村 206 号污水直排	及时纳管	
W2401007	新丰村	排水管网（农户）	新丰村	新丰村 208 号污水直排	及时纳管	
W2401008	新丰村	排水管网（农户）	新丰村	新丰村 213 号接户管破裂	及时检修	

2024 年 1 月水利行业长效管理检查问题汇总表（白鹤镇）

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
1 月区级整改单	白鹤村等	中小河道	漕泾江等 203 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 850 个问题	及时清理	
S240110	杜村村	水利设施	杨田泾泵闸	管理房门口照明设施损坏 未及时修理	加强设施设备巡查， 及时修理照明设施	
S240111	杜村村	水利设施	杨田泾泵闸	控制柜柜门与柜体未规范 跨接	加强安全管理，规范 跨接	
0000305-1	杜村	处理站	杜村 6 号处理站	进水渠底泥未清理	及时清理	
0000306-1	杜村	处理站	杜村 5 号处理站	换气扇损坏	及时检修	
C2401001	青龙村	处理站	青龙村 7 号处理站	12 月电量为 59 度，疑似设 施未正常运行	及时整改	
C2401002	杜村	处理站	杜村 7 号处理站	12 月电量为 30 度，疑似设 施未正常运行	及时整改	
C2401003	红旗村	处理站	红旗村 4 号处理站	12 月电量为 19 度，疑似设 施未正常运行	及时整改	
C2401004	红旗村	处理站	红旗村 12 号处理站	12 月电量为 52 度，疑似设 施未正常运行	及时整改	

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
C2401005	青龙村	处理站	青龙村 3 号处理站	12 月电量为 59 度，疑似设施未正常运行	及时整改	
W2401009	杜村	排水管网（农户）	杜村	杜村 77 号污水直排	及时纳管	
W2401010	杜村	排水管网（农户）	杜村	杜村 130 号污水直排	及时纳管	
W2401011	杜村	排水管网（农户）	杜村	杜村 140 号污水直排	及时纳管	
W2401012	杜村	排水管网（农户）	杜村	杜村 143 号污水直排	及时纳管	
W2401013	杜村	排水管网（农户）	杜村	杜村 153 号污水直排 1	及时纳管	
W2401014	杜村	排水管网（农户）	杜村	杜村 153 号污水直排 2	及时纳管	
W2401015	杜村	排水管网（农户）	杜村	杜村 153 号污水直排 3	及时纳管	
W2401016	杜村	排水管网（农户）	杜村	杜村 327 号污水直排	及时纳管	

2024 年 1 月水利行业长效管理检查问题汇总表（朱家角镇）

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
1 月区级整改单	周荡村等	中小河道	南浜江等 279 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 522 个点位	及时清理	
S240112	李庄村	水利设施	邱姚水闸	未规范运行闸门	加强安全管理，加强人员教育	
S240113	张马村	水利设施	张马水闸	绝缘垫老旧未及时更换	加强巡查，及时更换绝缘垫	
S240114	张马村	水利设施	张马水闸	配电房保洁不到位	加强巡查，及时清扫配电房	
S240115	李庄村	水利设施	李家埭水闸	未规范记录运行台账	加强运行管理，按实规范台账记录	
S240116	李庄村	水利设施	李庄东水闸	水位尺未定期清洗	加强巡查，及时清洁水位尺	
S240117	李庄村	水利设施	李庄东水闸	窗户有损坏未及时修理	加强巡查，及时维修窗户	
S240118	张马村	水利设施	施家浜水闸	控制柜按键脱落未及时修理	加强安全管理，及时修理控制柜按键	
C2401053	林家村	处理站	林家村 3 号处理站	12 月电量为 8 度，疑似设施未正常运行	及时整改	

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
C2401054	王金村	处理站	王金村1号处理站	12月电量为7度，疑似设施未正常运行	及时整改	
C2401055	王金村	处理站	王金村7号处理站	12月电量为35度，疑似设施未正常运行	及时整改	
C2401056	新胜村	处理站	新胜村7号处理站	12月电量为24度，疑似设施未正常运行	及时整改	
C2401057	建新村	处理站	建新村6号处理站	12月电量为56度，疑似设施未正常运行	及时整改	
C2401058	庆丰村	处理站	庆丰村2号处理站	12月电量为19度，疑似设施未正常运行	及时整改	
C2401059	淀峰村	处理站	淀峰村1号处理站	12月电量为5度，疑似设施未正常运行	及时整改	
W2401043	庆丰村	排水管网（农户）	庆丰村	庆丰村118号污水直排	及时纳管	
W2401044	庆丰村	排水管网（农户）	庆丰村	庆丰村129号污水直排	及时纳管	
W2401045	庆丰村	排水管网（农户）	庆丰村	庆丰村136号污水井盖破损	及时更换	
W2401046	庆丰村	排水管网（农户）	庆丰村	庆丰村156号污水直排	及时纳管	

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
W2401047	庆丰村	排水管网（农户）	庆丰村	庆丰村 166 号接户管脱节	及时检修	
W2401048	庆丰村	排水管网（农户）	庆丰村	庆丰村 204 号污水直排	及时纳管	
W2401049	庆丰村	排水管网（农户）	庆丰村	庆丰村 272 号污水井盖破损	及时更换	

2024 年 1 月水利行业长效管理检查问题汇总表（练塘镇）

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
1 月区级整改单	叶港村等	中小河道	姚渡浜生产河等 359 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 602 个点位	及时清理	
S240119	东泖村	水利设施	东三村江水闸	控制柜柜门与柜体未规范跨接	加强安全管理，规范跨接	
S240120	东泖村	水利设施	东三村江东水闸	控制柜外壳损坏未及时修理	加强安全管理，及时修理控制柜	
S240121	东泖村	水利设施	东塘港水闸	管理房内有杂物未清理	加强巡查，及时清理杂物	
S240122	东泖村	水利设施	东塘港水闸	未按规定设置警示线	加强巡查，及时划示警示线	
S240123	星浜村	水利设施	串心槽泵站	管理房照明设施损坏未及时修理	加强设施设备巡查，及时修理照明设施	
S240124	星浜村	水利设施	串心槽泵站	电气故障，水泵无法正常启动	加强设施设备巡查，及时维修	
S240125	星浜村	水利设施	庄浜泵站	公告牌老化未及时更换	加强巡查，及时更换公告牌	
0001492-1	大新村	处理站	大新村 7 号处理站	膜池无活性污泥	调节运行参数	

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
0001492-2	大新村	处理站	大新村 7 号处理站	自吸泵损坏	及时检修	
0001493-1	大新村	处理站	大新村 8 号处理站	膜池无活性污泥	调节运行参数	
0001493-2	大新村	处理站	大新村 8 号处理站	鼓风机压力表损坏	及时检修	
0001493-3	大新村	处理站	大新村 8 号处理站	除磷装置损坏	及时检修	
0001494-1	大新村	处理站	大新村 9 号处理站	膜池无活性污泥	调节运行参数	
0001495-1	大新村	处理站	大新村 10 号处理站	膜池无活性污泥	调节运行参数	
0001496-1	大新村	处理站	大新村 6 号处理站	膜池无活性污泥	调节运行参数	
0001496-2	大新村	处理站	大新村 6 号处理站	膜压表读数为 90 千帕	调节运行参数	
0001497-1	大新村	处理站	大新村 5 号处理站	膜池无活性污泥	调节运行参数	
C2401032	长河村	处理站	长河村 7 号处理站	12 月电量为 54 度，疑似设施未正常运行	及时整改	
C2401033	叶港村	处理站	叶港村 4 号处理站	12 月电量为 53 度，疑似设施未正常运行	及时整改	

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
C2401034	大新村	处理站	大新村 8 号处理站	电控柜外壳未接地	及时检修	
C2401035	大新村	处理站	大新村 9 号处理站	电控柜外壳未接地	及时检修	
C2401036	大新村	处理站	大新村 10 号处理站	电控柜外壳未接地	及时检修	
C2401037	东田村	处理站	东田村 4 号处理站	电控柜外壳未接地	及时检修	
C2401038	泾花村	处理站	泾花村 3 号处理站	电控柜外壳未接地	及时检修	
C2401039	联农村	处理站	联农村 4 号处理站	电控柜外壳未接地	及时检修	
C2401040	星浜村	处理站	星浜村 4 号处理站	电控柜外壳未接地	及时检修	
C2401041	大新村	处理站	大新村 6 号处理站	膜压表读数为 52 千帕	调节运行参数	
C2401042	大新村	处理站	泾花村 3 号处理站	膜压表读数为 56 千帕	调节运行参数	
C2401043	东淇村	提升泵站	东淇村 2 号提升泵站	接地线损坏	及时检修	
C2401044	泾花村	处理站	泾花村 3 号处理站	膜池无活性污泥	调节运行参数	
C2401045	星浜村	处理站	星浜村 4 号处理站	膜池无活性污泥	调节运行参数	

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
C2401046	联农村	处理站	联农村 11 号处理站	膜池无活性污泥	调节运行参数	
C2401047	联农村	处理站	联农村 5 号处理站	膜池无活性污泥	调节运行参数	
C2401048	联农村	处理站	联农村 8 号处理站	膜池无活性污泥	调节运行参数	
C2401049	长河村	处理站	长河村 8 号处理站	膜池无活性污泥	调节运行参数	
C2401050	联农村	处理站	联农村 9 号处理站	膜池无活性污泥	调节运行参数	
C2401051	长河村	处理站	长河村 7 号处理站	膜池无活性污泥	调节运行参数	
W2401033	东泖村	排水管网（农户）	东泖村	东泖村 142 号污水直排	及时纳管	
W2401034	东泖村	排水管网（农户）	东泖村	东泖村 158 号污水直排	及时纳管	
W2401035	东泖村	排水管网（农户）	东泖村	东泖村 169 号污水直排	及时纳管	
W2401036	东泖村	排水管网（农户）	东泖村	东泖村 180 号污水直排	及时纳管	
W2401037	东泖村	排水管网（农户）	东泖村	东泖村 186 号污水直排	及时纳管	

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
W2401038	东泖村	排水管网（农户）	东泖村	东泖村 186 号接户管脱节	及时检修	
W2401039	东泖村	排水管网（农户）	东泖村	东泖村 190 号接户管破损	及时检修	
W2401040	东泖村	排水管网（农户）	东泖村	东泖村 204 号污水井盖破损	及时更换	
W2401041	东泖村	排水管网（农户）	东泖村	东泖村 225 号污水直排	及时纳管	

2024 年 1 月水利行业长效管理检查问题汇总表（金泽镇）

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
1 月区级整改单	淀西村等	中小河道	东田肚江等 347 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 672 个点位	及时清理	
S240126	王港村	水利设施	王巷南单闸	水位尺未定期清洁	加强巡查，及时清洁水位尺	
S240127	双祥村	水利设施	俞家泾单闸	闸门导向滚轮磨平未及时更换	加强设施设备巡查，及时更换侧向导轮	
S240128	沙港村	水利设施	朝阳套闸	闸区渔网未清理	加强闸区巡查，及时清理渔网	
S240129	淀西村	水利设施	尤车港泵闸	水泵动力线软管脱落	加强安全管理，及时规范穿管	
S240130	淀西村	水利设施	北村港单闸	楼梯照明设施损坏未及时修理	加强设施设备巡查，及时修理照明设施	
S240131	沙港村	水利设施	则同港泵闸	未规范记录运行台账	加强运行管理，按实规范台账记录	
S240132	沙港村	水利设施	则同港泵闸	搁门器卡阻未及时修理	加强安全管理，及时修理搁门器	
C2401008	淀西村	处理站	淀西村 2 号处理站	12 月电量为 50 度，疑似设施未正常运行	及时整改	

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
C2401009	金姚村	处理站	金姚村 2 号处理站	12 月电量为 54 度,疑似设施未正常运行	及时整改	
C2401010	金姚村	处理站	金姚村 4 号处理站	12 月电量为 39 度,疑似设施未正常运行	及时整改	
C2401011	王港村	处理站	王港村 3 号处理站	12 月电量为 17 度,疑似设施未正常运行	及时整改	
C2401012	新港村	处理站	新港村 3 号处理站	12 月电量为 48 度,疑似设施未正常运行	及时整改	
C2401013	双祥村	处理站	双祥村 4 号处理站	12 月电量为 33 度,疑似设施未正常运行	及时整改	
C2401014	南新村	处理站	南新村 2 号处理站	电控柜外壳未接地	及时检修	
C2401015	爱国村	处理站	爱国村 3 号处理站	电控柜外壳未接地	及时检修	
C2401016	陈东村	处理站	陈东村 1 号处理站	电控柜外壳未接地	及时检修	
C2401017	淀西村	处理站	淀西村 1 号处理站	电控柜外壳未接地	及时检修	
C2401018	淀西村	处理站	淀西村 2 号处理站	电控柜外壳未接地	及时检修	

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
C2401019	淀西村	处理站	淀西村 3 号处理站	电控柜外壳未接地	及时检修	
C2401020	淀西村	处理站	淀西村 4 号处理站	电控柜外壳未接地	及时检修	
C2401021	东星村	处理站	东星村 2 号处理站	电控柜外壳未接地	及时检修	
C2401022	沙港村	处理站	沙港村 1 号处理站	电控柜外壳未接地	及时检修	
C2401023	沙港村	处理站	沙港村 2 号处理站	电控柜外壳未接地	及时检修	
C2401024	沙港村	处理站	沙港村 3 号处理站	电控柜外壳未接地	及时检修	
C2401025	沙港村	处理站	沙港村 7 号处理站	电控柜外壳未接地	及时检修	
C2401026	双祥村	处理站	双祥村 1 号处理站	电控柜外壳未接地	及时检修	
C2401027	双祥村	处理站	双祥村 2 号处理站	电控柜外壳未接地	及时检修	
C2401028	双祥村	处理站	双祥村 5 号处理站	电控柜外壳未接地	及时检修	

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
C2401029	田山庄村	处理站	田山庄村 1 号处理站	电控柜外壳未接地	及时检修	
C2401030	田山庄村	处理站	田山庄村 2 号处理站	电控柜外壳未接地	及时检修	
C2401031	王港村	处理站	王港村 4 号处理站	电控柜外壳未接地	及时检修	
W2401023	双祥村	排水管网（农户）	双祥村	双祥村 1008 号污水井盖破损	及时更换	
W2401024	双祥村	排水管网（农户）	双祥村	双祥村 1027 号接户管破损 1	及时检修	
W2401025	双祥村	排水管网（农户）	双祥村	双祥村 1027 号接户管破损 2	及时检修	
W2401026	双祥村	排水管网（农户）	双祥村	双祥村 1030 号污水井盖破损	及时更换	
W2401027	双祥村	排水管网（农户）	双祥村	双祥村 1037 号接户管破损	及时检修	
W2401028	双祥村	排水管网（农户）	双祥村	双祥村 1042 号接户管破损	及时检修	
W2401029	双祥村	排水管网（农户）	双祥村	双祥村 1064 号污水井盖破损	及时更换	

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
W2401030	双祥村	排水管网（农户）	双祥村	双祥村 1073 号污水直排 1	及时纳管	
W2401031	双祥村	排水管网（农户）	双祥村	双祥村 1073 号污水直排 2	及时纳管	
W2401032	双祥村	排水管网（农户）	双祥村	双祥村 1088 号污水井盖破损	及时更换	

2024 年 1 月水利行业长效管理检查问题汇总表（夏阳街道）

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
1 月区级整改单	王仙村等	中小河道	八队新开河等 127 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 100 个点位	及时清理	
S240133	青东农场	水利设施	庆丰河南泵闸	管理房内有杂物未清理	加强闸区巡查，及时清理杂物	
0001490-1	塔湾村	提升泵站	塔湾村 2 号提升泵站	法兰处渗水	及时检修	
0001490-2	塔湾村	提升泵站	塔湾村 2 号提升泵站	格栅未清理	及时清理	
W2401002	塘郁村	排水管网（农户）	塘郁村	塘郁村 387 号污水井盖打不开	及时整改	
W2401003	塘郁村	排水管网（农户）	塘郁村	塘郁村 419 号污水直排	及时纳管	

2024 年 1 月水利行业长效管理检查问题汇总表（盈浦街道）

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
1 月区级整改单	天恩桥村等	中小河道	老万步江等 55 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 82 个点位	及时清理	
S240134	南横村	水利设施	南蒋墩港水闸	台阶未规范设置警示线	加强巡查,及时划示警示线	
W2401001	天恩桥村	排水管网（农户）	天恩桥村	天恩桥村 189 号接户管破损	及时检修	

2024 年 1 月水利行业长效管理检查问题汇总表（香花桥街道）

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
1 月区级整改单	爱星村等	中小河道	老八仙泾等 172 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 412 个点位	及时清理	
S240135	袁家村	水利设施	二号河水闸	控制柜未定期除尘	加强安全管理，及时清理积尘	
S240136	袁家村	水利设施	东宋水闸	电压表损坏未及时修理	加强安全管理，及时修理电压表	
S240137	杨元村	水利设施	朝阳北口泵闸	控制柜外壳损坏未及时修理	加强安全管理，及时修理控制柜	
S240138	杨元村	水利设施	桃园泵闸	管理房内有杂物未清理	加强闸区巡查，及时清理杂物	
0000307-1	向阳村	提升泵站	向阳村 1 号提升泵站	养护公示牌脱落	及时安装	
C2401061	爱星村	提升泵站	爱星村 2 号提升泵站	电控柜外壳未接地	及时检修	
C2401062	曹泾村	提升泵站	曹泾村 1 号提升泵站	电控柜外壳未接地	及时检修	
C2401063	曹泾村	提升泵站	曹泾村 6 号提升泵站	电控柜外壳未接地	及时检修	

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
C2401064	曹泾村	提升泵站	曹泾村 9 号提升泵站	电控柜外壳未接地	及时检修	
C2401065	曹泾村	提升泵站	曹泾村 10 号提升泵站	电控柜外壳未接地	及时检修	
C2401066	泾阳村	提升泵站	泾阳村 1 号提升泵站	电控柜外壳未接地	及时检修	
C2401067	泾阳村	提升泵站	泾阳村 7 号提升泵站	电控柜外壳未接地	及时检修	
C2401068	泾阳村	提升泵站	泾阳村 8 号提升泵站	电控柜外壳未接地	及时检修	
C2401069	泾阳村	提升泵站	泾阳村 9 号提升泵站	电控柜外壳未接地	及时检修	
C2401070	泾阳村	提升泵站	泾阳村 10 号提升泵站	电控柜外壳未接地	及时检修	
C2401071	向阳村	提升泵站	向阳村 1 号提升泵站	电控柜外壳未接地	及时检修	
C2401072	向阳村	提升泵站	向阳村 2 号提升泵站	电控柜外壳未接地	及时检修	
C2401073	向阳村	提升泵站	向阳村 3 号提升泵站	电控柜外壳未接地	及时检修	
C2401074	新桥村	提升泵站	新桥村 1 号提升泵站	电控柜外壳未接地	及时检修	

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
C2401075	新桥村	提升泵站	新桥村 2 号提升泵站	电控柜外壳未接地	及时检修	
W2401042	燕南村	排水管网（农户）	燕南村	燕南村 360 号污水直排	及时纳管	