

上海市青浦区水务局文件

青水〔2025〕63号

青浦区水务局关于 2025 年 6 月 区管水利行业长效管理检查情况的函

区河湖管理事务中心：

按照区政府批准的相关管理办法，区水务局于 6 月份对区管水利设施，市、区管河道进行长效管理工作检查。现将检查情况反馈如下：

一、总体情况

6 月分别对区管水利设施及市、区管河道进行全覆盖检查。

（一）区管水利设施

总体情况：各区管水闸运行管理情况良好。6 月反馈 15 个问题，主要涉及金泽塘南泵站配电房窗框未与防雷接地桩跨接，

东大盈水利枢纽泵房电气柜未配备绝缘垫，大莲湖泵闸水泵检修口盖板及爬梯未保养，张马泵站等行车吊钩停放不规范，均已告知各单位落实整改。

工作建议：一是加强养护维修，严格按照相关规程规范做好养护维修工作，保证设施设备安全可靠运行。二是加强安全管理，以“用体系管安全”培树工作为契机，深入推进“六项机制”建设，落实风险管控，及时消除各类安全隐患。三是加强闸区管理，紧盯闸区保洁、设施维护、绿化养护等关键环节，营造良好水闸环境。

（二）市区管河道

总体情况：6月份检查市区管河湖39条段，共发现问题19个，主要涉及部分河湖交界水域、凹荡等存在漂浮垃圾打捞不及时等，均已告知河湖中心落实整改。

工作建议：一是近期持续高温，一线工人要重点落实好防暑降温措施，适当调整作业时间，确保人身安全；二是持续加强蓝藻、水葫芦等有害水生植物防控，尤其对省界水域要加强与上游地区沟通联系，及时开展联动打捞，保障我区河湖安全；三是进一步加强能力建设，强化技能培训和现场管理，规范养护作业行为，进一步提升规范化和专业化养护水平。

二、检查结果

水利设施运行维护	发现问题数	市区管河道管理养护	发现问题数
东大盈水利枢纽	2	商榻片	2
西大盈泵闸	0	金泽片	3

水利设施运行维护	发现问题数	市区管河道管理养护	发现问题数
华新泵闸	2	练塘片	2
盐仓浦套闸	0	淀山湖防洪大堤及湖滨生态 修复	1
朱泖河水利枢纽	0	元荡片	1
叶水路泵闸及大堤四座	0	元荡水生态养护	1
小莲湖套闸	0	元荡生态岸线	1
张马泵站	2	朱家角片	2
新塘港西泵闸	0	城区片	1
清水港泵闸	2	白鹤片	1
泖洋港水利枢纽	1	华新片	2
西塘江西泵闸	0	香花桥片	1
北庄泵站	0	苏州河堤防维护	1
张家浜竖河泵闸	0		
富阳港泵闸	0		
大莲湖泵闸	3		
小汶港套闸	1		
金泽塘南泵站	2		
太浦河沿线	0		
跃进片	0		
西北片	0		

上海市青浦区水务局

2025年7月30日

